

コンパクトエルボクランプ 取扱説明書

■はじめに

コンパクトエルボクランプをご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、十分理解した上、正しくお使いください。

品名	品番
コンパクトエルボクランプ 30A	EK-30
コンパクトエルボクランプ 50A	EK-50
コンパクトエルボクランプ 75A	EK-75
コンパクトエルボクランプ 100A	EK-100

この取扱説明書は、コンパクトエルボクランプを安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために守って頂きたい事項が、記載されています。

お読みになった後は、コンパクトエルボクランプをご使用される方が、いつでもお読みになれるように保管しておいてください。
わかり易くするための表示と図記号の意味は、次のようにになっていますので内容をよく理解してからお読みください。

▲注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的傷害の発生が想定される内容を示しております。

なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な事項が記載されていますので、必ずお守りください。

■使用目的

エルボ型継手とポリエチレンパイプを融着する際、対象材を固定するために用いる工具です。

■仕様

対象継手：EF継手の90°エルボ

対象管：ガス用ポリエチレン管(JIS K6774)

品名	品番	対象継手	
		品種	サイズ
コンパクトエルボクランプ 30A	EK-30	90°エルボ	30・25
コンパクトエルボクランプ 50A	EK-50	90°エルボ	50・30
コンパクトエルボクランプ 75A	EK-75	90°エルボ	75・50
コンパクトエルボクランプ 100A	EK-100	90°エルボ	100・75

※本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■安全上のご注意

△注意

- ①この取扱説明書に記載された使用目的、仕様の範囲でご使用ください。工具を改造したり、仕様を逸脱することはしないでください。融着不良やクランプの故障原因となるばかりか、事故を誘発する恐れがあります。
- ②融着時および所定の冷却時間内にクランプ各部およびクランプされている継手・管には絶対に触れないでください。外部から異なる力が加わりますと融着不良の原因となります。
※冷却時間については、各EFシステムのマニュアルをご参照ください。
- ③クランプ本体および締め付けノブに損傷や摩耗がある状態では使用しないでください。クランプ力不足による融着不良の原因となります。
- ④クランプ本体のパイプ受け部・締め付けネジなどは常に清掃を行い、砂・ごみなどの異物が無いきれいな状態で使用してください。異物が付着したままクランプしますと、正常なクランプ力が得られず融着不良の原因となります。
- ⑤融着前のスクレーブの方法、融着の良否の判定、融着不良の場合の処置などについては、各EFシステムのマニュアルをご参照ください。

■融着作業の前に

日常の点検・メンテナンス

- ①クランプ本体のパイプ受け部・スプリング・締め付けノブなどに異物の付着がないかを点検し、異物が付着しているればウエスなどで取り除いてください。
- ②各部のボルトおよびナットが緩んでいないかを点検し、緩みがあれば増し締めを行ってください。
- ③ライナー装着用のインサートピンに砂・埃などが混入しないように注意してください。また、25ライナー使用の際、インサートピン・Oリングには常にグリスなどの潤滑剤を塗布してください。(図3)
- ④点検の結果、各部の損傷や磨耗などが見つかった場合は、品名・サイズ・ロットNo・異常のある箇所など明確にして、お買い求めの販売店または下記の連絡先まで至急ご連絡ください。

■ 操作方法

(1)操作手順

①継手を融着する部分のパイプ表面をスクレーブ（切削）してください。（図1）

注：パイプのスクレーブについてはEF作業マニュアルおよびスクレーブの取扱説明書に従って正しくスクレーブしてください。

②パイプのスクレーブ面（切削面）と継手の接触面は清潔なペーパータオルにアセトンをたっぷり染み込ませて、蒸発しないうちに清潔な素手で拭いてください。

③パイプのスクレーブした側を継手のストッパーにあたるまで確実に挿入してください。


④クランプは下記の（2）項に指定する継手の品種別クランプ方法によりクランプしてください。

⑤パイプが継手に正しく挿入され、確実にクランプされていることを確認してから融着作業を開始します。

⑥融着終了後、所定の冷却時間が経過したら、クランプを開放し取り外してください。

注：冷却時間等、融着作業の細部はEFシステムマニュアルおよびコントローラー（融着機）の取扱説明書に従い正しく行ってください。

図1



(2)継手の品種別クランプ方法

◆ 90° エルボのクランプ方法

①クランプ本体のクランバー（パイプ受け部）締め付けノブを左へ回してクランバーを開いてください。

②予め挿入接続してあるパイプと継手にクランプ本体をはめ込み、締め付けノブを右へ回し、強く締め付けてクランプしてください。（図2）

※パイプのサイズによっては、ライナーを本体に取り付けて使用してください。

図2



■ 各部の名称





図3



株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所

☎ (059)234-2454
<http://www.mcccorp.co.jp>