

MCC

VA線ストリッパ1A 替刃 1A/VSS-1A 兼用

VVF(VA線)
600V EEF/F
(エコ電線)
φ1.6×2心
φ1.6×3心
φ2.0×2心

〈注意〉

刃を交換する時は、小ねじの十字穴が潰れないようにプラスドライバーは小ねじに合ったサイズ(No. 2)を使用し、垂直に押し付けながら回してください。

品番 VSE0110



■安全上のご注意

△警告


- ①刃は大変鋭利になっております。ケガをするおそれがありますので、直接手指で触れないように注意してください。
※刃交換時には必ず保護手袋を着用してください。
- ②刃を研磨・改造することは、工具の破損につながりますので、絶対に行わないでください。

△注意

この替刃はMCCVA線ストリッパ1Aにのみ使用可能です。他の商品や、異なる用途には絶対に使用しないでください。

■替刃の交換方法

- ①まず下刃の小ねじ2本をプラスドライバーで緩め、下刃とガイドを外してください。図1・図2
- ②新しい下刃をハンドルの溝へガイドと共に入れ(刃の方向に注意)小ねじ2本で締付けてください。その際、下刃とガイドの位置合わせをしてください。また受け刃に溝がある場合は、下刃と受け刃の溝位置を正確に合わせてください。図3
- ③次に上刃の小ねじ2本をプラスドライバーで緩め、上刃を外してください。図1・図2
- ④新しい上刃を小ねじ2本で締付けてください。図1・図2
- ⑤鋸材のVA線を試し切りをして確認してください。もし心線に傷がつくような場合は、上刃の小ねじを緩め、傷のつく方向にわずかに上刃を移動させ微調整をしてください。
- ⑥軽快にご使用頂くため「動く部分」には時々「注油」してください。



MCC CORPORATION
松阪商事株式会社
東大阪市本庄西2丁目3番46号
TEL(06)6747-6921 FAX(06)6747-6926
株式会社 松阪鉄工所



T4989065102651